


BETT 0576 - MONTAGEANLEITUNG

1	Bettseiten	2x
2	Kopfseite	1x
3	Fußseite	1x
4	Polsterkopfteil	1x
5	Mittelträger leiste	1x
6	Kopfteilhalter	2x
7	Stütz Fuss	2x
8	Stahl Fuß	2x




40 Minutes




M 8  Ax8	8x30  Bx8	 Cx4	3,5x30  Dx32	M6x65  Gx8	 Ix2
 Jx2	3,5x16  Ox6	13 	SW 4 		

1.





M 8	8x30	13
		
Ax8	Bx8	

2.





	3,5x30
Cx4	
	Dx24


3.




4.



5.



DETAIL A



 I×2	 3,5×30 D×32
--	--