

SERVICEKARTE


Modellname :
BE-0587 180x200

Modellnummer:
1055870301

Ausführung :
Wildeiche massiv, geölt
Polsterkopfteil anthrazit



Information zur Reklamationsbearbeitung
Geben Sie bei Reklamationen Modellnummer, Ausführung,
Typ sowie die Ersatzteil-Nummern der benötigten Bauteile an.



Unser Direkt-Bestellservice für Beschlagteile:

Sollte Ihnen ein Beschlagteil fehlen, können Sie uns gerne unter Tel. Nr. **09503 50330** erreichen, oder Sie können diese Servicekarte auch direkt an folgende Nummer faxen **09503 503320**, oder schicken Sie uns eine E-Mail mit der Art. Nr., der Ausführung und der Nummer des Beschlagteils mit der Angabe der Fehlmenge an:
info@3s-frankenmoebel.de

Binnen 48 Stunden nach Erhalt ist das fehlende Beschlagteil an Sie unterwegs,

Sollten Sie eine andere Beanstandung an Ihrem Möbelstück haben, so wenden Sie sich bitte an Ihr Möbelhaus.


Das defekte oder fehlende Beschlagteil können Sie hier auf der Servicekarte eintragen. Bitte geben Sie auch die Stückzahl der Fehlmenge an.

 6X45 A x 8	 C x 8	 6X15 B x 16	 3,5X20 E x 58	 F x 6	 G x 6	 H x 1	 I x 1	 6X65 J x 4	 SW 4 x 1	 6x20 G x 20
 7X60 K x 4	 SW 5 x 1									


Grund der Beanstandung.....
Name:.....Telefon:
PLZ:Ort:Strasse:Haus-Nr:.....

BE-0587 - MONTAGEANLEITUNG

1	Seiten	2×
2	Kopfteil Seite	1×
3	Fusseite	1×
4	Stahl fusse	4×
5	Mittelleiste	1×
6	Tregerleisten	2×
7	Polsterkopfteil	1×
8	Kopfteil Trager	2×




40 Minutes



<p>6X45</p>  <p>A×8</p>	<p>6X15</p>  <p>B×16</p>	 <p>C×8</p>	<p>3,5X20</p>  <p>EX42</p>	 <p>FX6</p>	 <p>GX6</p>	 <p>HX1</p>	 <p>IX1</p>	<p>6X65</p>  <p>J×4</p>	<p>7×60</p>  <p>K×4</p>
				<p>SW 5</p>  <p>×1</p>	<p>SW 4</p>  <p>×1</p>				

1.



6X45




Ax8



Cx8

2.



6X15



Bx16

